

| Endereço | Ocorrência | Equipe | Status |
|---|------------------------------------|----------------|---------------|
| Rua Leonice Aparecida Oliveira da Silva, 499 | Braço Quebrado | EQUIPE CT05 | Atendido |
| Rua Amélia Bueno, 88 | Luminária Virada | EQUIPE MN03 | Atendido |
| Rua Vista Chinesa, 168 | Poste Abalroado | RONDA MAIKON | Atendido |
| Rua Amílcar Perina, 172 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE CT08 | Atendido |
| Avenida das Amoreiras, 6595 | Luminária Virada | EQUIPE MC04 | Atendido |
| Rua Mogi Mirim, 811 | Poste Dando Choque | EQUIPE CN09 | Atendido |
| Rua Doutor Gustavo Rodrigues Pereira Dutra, 439 | Poste Abalroado | EQUIPE MT08 | Atendido |
| Rua Doutor Gustavo Rodrigues Pereira Dutra, 439 | Poste Abalroado | EQUIPE MT08 | Atendido |
| Rua Maria Luíza Missio Mingone, 246 | Poste Dando Choque | EQUIPE CT11 | Atendido |
| Avenida Comendador Aladino Selmi, 3552 | Poste Abalroado | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Nova Iorque, 288 | Fio Caído Energizado | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Antônio Fonseca, 35 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE MT02 | Atendido |
| Rua Papa São Pio I, 159 | Fio Caído Energizado | EQUIPE MT08 | Atendido |
| Rua Araken Patuska, 285 | Braço Quebrado | EQUIPE CT05 | Atendido |
| Rua Doutor Joaquim de Castro Tibiriçá, 295 | Luminária Virada | EQUIPE CM13 | Atendido |
| Rua Ângelo Franceschini, 91 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE CN09 | Atendido |
| Rua Hermantino Prado | Poste Dando Choque | EQUIPE MN03 | Atendido |
| Rua Rosa Zerloti, 46 | Braço Quebrado | EQUIPE MC07 | Atendido |
| AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE, 434 | Luminária Virada | Equipe CM20 | Atendido |
| Rua Francisco Humberto Zuppi, 1010 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE MN09 | Atendido |
| Rua Otacílio Pereira da Silva, 107 | Luminária/braço com risco de queda | RONDA GASTÃO | Atendido |
| Rua José dos Santos, 253 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE CT11 | Atendido |
| Rua Francisco de Assis Pupo, 8 | Poste Abalroado | RONDA JUNIOR | Atendido |
| Rua José Floriano dos Santos, 309 | Luminária Virada | EQUIPE MN03 | Atendido |
| Avenida Homero Vasconcelos de Souza Carmargo, 368 | Braço Quebrado | EQUIPE MT08 | Atendido |
| Rua Brodóski, 158 | Poste Dando Choque | EQUIPE CN18 | Atendido |
| Rua Coronel Job de Figueiredo, 836 | Poste Abalroado | EQUIPE MN09 | Atendido |
| Rua das Sempre Vivas, 3518 | Poste Abalroado | EQUIPE MC04 | Atendido |
| Rua das Sempre Vivas, 3518 | Poste Abalroado | EQUIPE MC04 | Atendido |
| Rua dos Lilazes, 41 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE MT08 | Atendido |
| Rua Ferdinando Panattoni, 27 | Fio Caído Energizado | EQUIPE CT05 | Atendido |
| Rua Leonice Aparecida Oliveira da Silva, 153 | Braço Quebrado | EQUIPE MN18 | Atendido |
| Avenida Bueno de Miranda, 251 | Poste Dando Choque | EQUIPE MC01 | Atendido |
| Avenida Doutor André Tosello | Poste Abalroado | EQUIPE MC01 | Atendido |
| Rua Jorge Nicolau Salamene, 65 | Poste Dando Choque | EQUIPE MN18 | Atendido |

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------|----------|
| Rua João Rodrigues Serra, 96 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE MN03 | Atendido |
| Rua Esperidião Atra | Poste Abalroado | EQUIPE MN03 | Atendido |
| Rua Orlando Vianna, 451 | Luminária Virada | EQUIPE MT02 | Atendido |
| Rua Eliseu Teixeira de Camargo, 10 | Luminária/braço com risco de queda | Equipe CM20 | Atendido |
| Avenida John Boyd Dunlop, 8432 | Poste Abalroado | EQUIPE CM16 | Atendido |
| Avenida Washington Luís, 4600 | Poste Dando Choque | EQUIPE MT08 | Atendido |
| Rua Pé Melico Cândido Barbosa, 57861 | Poste Abalroado | EQUIPE CM07 | Atendido |
| Rua João Preda, 158 | Luminária/braço com risco de queda | Equipe CM20 | Atendido |
| Rua João Rodrigues Serra, 90 | Luminária Virada | EQUIPE CT11 | Atendido |
| Avenida Adolpho Bloch | Poste Abalroado | RONDA KLEBER | Atendido |
| Avenida Doutor Júlio Soares de Arruda, 159 | Luminária Virada | EQUIPE CN18 | Atendido |
| Rua Cairi, 753 | Luminária Virada | EQUIPE CM13 | Atendido |
| Rua Presidente Prudente, 560 | Luminária Virada | EQUIPE MT08 | Atendido |
| Rua Irmã Serafina | Fio Caído Energizado | EQUIPE MT02 | Atendido |
| Rua Hermínio Humberto Bertani, 289 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE MT02 | Atendido |
| Rua Roberto Teixeira dos Santos, 620 | Poste Dando Choque | EQUIPE MT05 | Atendido |
| Rua Água Marinha, 45 | Fio Caído Energizado | EQUIPE MT05 | Atendido |
| Rua Buriti, 200 | Braço Quebrado | EQUIPE MN18 | Atendido |
| Rua José Moacir da Fonseca, 706 | Poste Dando Choque | EQUIPE MC04 | Atendido |
| Rua Alberto Bueno Ladeira | Poste Abalroado | RONDA THALIA | Atendido |
| Avenida Um, 15 | Poste Dando Choque | EQUIPE MC07 | Atendido |
| AVENIDA DAS ALAMANDAS | Braço Quebrado | EQUIPE MT02 | Atendido |
| Rua Eleutério Rodrigues, 568 | Poste Abalroado | EQUIPE CT05 | Atendido |
| Rua José de Almeida, 177 | Poste Dando Choque | EQUIPE MC07 | Atendido |
| Rua Camargo Paes, 382 | Poste Dando Choque | EQUIPE MN09 | Atendido |
| Rua Leonice Aparecida Oliveira da Silva, 153 | Braço Quebrado | EQUIPE CM13 | Atendido |
| Rua José Freitas Amorim, 155 | Poste Dando Choque | EQUIPE CT05 | Atendido |
| Rua Araçatuba, 89 | Poste Abalroado | EQUIPE MN03 | Atendido |
| Rua Antônio Alves Bueno de Oliveira, 45 | Luminária Virada | EQUIPE MN30 | Atendido |
| Rua Roxo Moreira, 1150 | Braço Quebrado | EQUIPE CT05 | Atendido |
| Avenida Ayrton Senna da Silva, 113 | Braço Quebrado | EQUIPE MT08 | Atendido |
| Rua Altemiro de Sousa Leite, 212 | Luminária Virada | EQUIPE MT08 | Atendido |
| Avenida John Boyd Dunlop, 8432 | Poste Abalroado | EQUIPE CM16 | Atendido |
| Av. Diogo Álvares, 1767 | Poste Abalroado | EQUIPE MT05 | Atendido |
| R. João Carlos Macarini, 1636 | Braço Quebrado | ANTIGA CN08 | Atendido |
| Rua Márcia Helena Ferreira Avelino, 272 | Poste Abalroado | EQUIPE CT21 | Atendido |

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------|
| Rua Projetada, 110 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE MC01 | Atendido |
| Rua Novo Horizonte, 237 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE CM16 | Atendido |
| Rua Itanil de Melo, 45 | Luminária Virada | EQUIPE MC04 | Atendido |
| Rua Visconde do Rio Claro, 246 | Braço Quebrado | EQUIPE MC04 | Atendido |
| Rua Ana Fratta de Paula, 176 | Poste Dando Choque | EQUIPE MN09 | Atendido |
| Rua Doutor Ademir Cubero Ruano, 460 | Poste Abalroado | EQUIPE CM07 | Atendido |
| Rua General Lauro Sodré, 11 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE MN09 | Atendido |
| Rua Américo Duarte Simas, 1055 | Braço Quebrado | EQUIPE MN09 | Atendido |
| Rua São José do Rio Preto, 1036 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE CT11 | Atendido |
| Rua Pereira Barreto, 573 | Braço Quebrado | Equipe MN06 | Atendido |
| Rua São Miguel Arcanjo, 1730 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE CM07 | Atendido |
| Rua Gaetano Domênico Sarubbi, 458 | Poste Dando Choque | EQUIPE CN18 | Atendido |
| Rua Antônio Fonseca, 35 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE MT05 | Atendido |
| Rua Padre Melico Candido Barbosa, 391 | Poste Abalroado | EQUIPE CM07 | Atendido |
| Rua Alice Kimaid Faráh | Fio Caído Energizado | EQUIPE CN18 | Atendido |
| R. Manoel Herculano Marques de Fontes, 98 | Luminária Virada | EQUIPE MC07 | Atendido |
| Rua Zilda Teixeira Carillo, 4 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE MT08 | Atendido |
| Rua Leonice Aparecida Oliveira da Silva, 499 | Braço Quebrado | EQUIPE MT05 | Atendido |
| Avenida Doutor Heitor Penteado, 1785 | Braço Quebrado | EQUIPE MN18 | Atendido |
| Rua Nova Iorque, 320 | Poste Dando Choque | EQUIPE CN09 | Atendido |
| Avenida Brasília, 201 | Braço Quebrado | EQUIPE MN30 | Atendido |
| Rua Professor Alcindo Muniz de Souza, 316 | Poste Dando Choque | Equipe MC13 | Atendido |
| Rua Catharina Signori Vicentin, 637 | Luminária Virada | Equipe MC13 | Atendido |
| Rua Antonio Afonso de Lima, 30 | Poste Abalroado | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Engenheiro Luiz Antonio Laloni, 321 | Poste Dando Choque | EQUIPE MT02 | Atendido |
| Rua Renê Verinaud, 309 | Poste Dando Choque | Equipe CM20 | Atendido |
| Rua Hermano Penteado, 160 | Poste Dando Choque | EQUIPE MN09 | Atendido |
| Rua Camargo Paes, 118 | Luminária Virada | EQUIPE CT08 | Atendido |
| Rua José Antunes Filho, 254 | Luminária Virada | EQUIPE CM13 | Atendido |
| Rua Benedito J. Alves, 87 | Luminária Virada | Equipe CM20 | Atendido |
| Rua Amílcar Perina, 172 | Poste Abalroado | Equipe CM20 | Atendido |
| Rua Luiz Cereda, 150 | Poste Dando Choque | EQUIPE MC01 | Atendido |
| Rua Evandro Batista Vieira, 1477 | Luminária/braço com risco de queda | EQUIPE MN09 | Atendido |
| Rua Rosa Breviglieri de Souza | Poste Dando Choque | EQUIPE CM07 | Atendido |
| Rua Silveiras, 143 | Luminária Virada | EQUIPE CN09 | Atendido |
| Rua Evandro Batista Vieira, 1477 | Braço Quebrado | EQUIPE MT05 | Atendido |

| | | | |
|---|------------------------------------|----------------|----------|
| Rua Pastor Walter Kaschel, 636 | Fio Caído Energizado | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Joaquim Tarso Gallace Zambom, 787 | Poste Abalroado | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Eleutério Rodrigues, 580 | Poste Abalroado | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Doutor Cláudio Dias da Silva, 116 | Poste Dando Choque | EQUIPE CM16 | Atendido |
| rua dr anisio ribeiro de lima , 483 | Luminária Virada | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Leonice Aparecida Oliveira da Silva, 153 | Braço Quebrado | RONDA MAIKON | Atendido |
| Avenida Antônio Pagliato | Poste Abalroado | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Artur Avelino Machado, 159 | Fio Caído Energizado | EQUIPE CT21 | Atendido |
| Rua Manoel Peres Sanches, 173 | Luminária/braço com risco de queda | Equipe Interna | Atendido |
| Praça Manoel Palácios | Poste Abalroado | Equipe CM20 | Atendido |
| Avenida José Pacheco, 560 | Poste Dando Choque | Equipe Interna | Atendido |
| Avenida Professora Déa Ehrhardt Carvalho, 850 | Poste Abalroado | Equipe Interna | Atendido |
| Estrada Luís Fernando Rodrigues, 95 | Poste Abalroado | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Renato Leite de Carvalho e Silva, 410 | Poste Abalroado | Equipe Interna | Atendido |
| Praça Manoel Palácios | Poste Abalroado | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Joaquim Tarso Gallace Zambom, 757 | Poste Dando Choque | RONDA KLEBER | Atendido |
| Rua dos Guaicurus, 395 | Poste Dando Choque | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Serra do Estrondo, 25 | Poste Dando Choque | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Tenente Antônio Pedro Foganholo, 20 | Poste Dando Choque | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Zenaide Madalena de Jesus Bonfante, 130 | Luminária/braço com risco de queda | Equipe Interna | Atendido |
| Rua Vista Chinesa, 168 | Poste Abalroado | Equipe Interna | Atendido |